

Installationsanleitung für den ScanMate i1120 Scanner

Weitere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch und anderer Begleitdokumentation.

Inhalt des Pakets

- Kodak ScanMate i1120 Scanner
- Netzkabel (verschiedene)
- Netzteil
- Einzugsfach und Ausgabefach
- USB 2.0-Kabel

• Willkommenspaket:

- Installations- und Anwendungs-CDs
- Gedrucktes Benutzerhandbuch
- Registrierungsdokumente
- Gedruckte Kurzanleitungen
- Gedruckte Installationsanleitungen
- Service-Kontaktdatenblätter
- Verschiedene Begleitdokumente

1

Software installieren/ USB-Anschluss prüfen

- Legen Sie die CD für die *Kodak Scanner Installation* in das Laufwerk ein.
- Wählen Sie **Scanner-Software installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.




- Wählen Sie nach der Installation **USB-Test**, um auf einen USB-Anschluss zu prüfen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

2

Einzugsfach anbringen

- Verbinden Sie die beiden Teile des Einzugsfachs miteinander, indem Sie die Aussparungen aufeinander ausrichten und die Teile einrasten lassen.



- Öffnen Sie die Scannerabdeckung.
- Suchen Sie die vier Nasen am Einzugsfach und richten Sie sie auf die Aussparungen am Scanner aus.
- Wenn sich die Nasen und die Aussparungen an der richtigen Position befinden, drehen Sie das Einzugsfach in Richtung der Rückseite des Scanners, bis es einrastet.

3

Ausgabefach anbringen

- Suchen Sie am Scanner die Aufnahmen für das Ausgabefach.
- Richten Sie die Stifte des Ausgabefachs auf die Aufnahmen aus und senken Sie das Ausgabefach in seine Position ab.



4

Netzkabel anschließen

- Wählen Sie das für Ihre Region passende Netzkabel aus. Im Lieferumfang sind verschiedene Netzkabel enthalten.
- Verbinden Sie das für die Stromversorgung an Ihrem Standort geeignete Netzkabel mit dem Netzteil.
- Stecken Sie das eine Ende des Netzkabels in den Netzanschluss am Scanner.



- Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in die Steckdose.

5

USB-Kabel anschließen

- Schließen Sie das USB-Kabel an den Scanner und den PC an.



HINWEIS: Stellen Sie vor dem Einschalten des Scanners sicher, dass Sie die Software installiert haben (Schritt 1).

6

Gerät einschalten

- Drücken Sie den Netzschalter auf der Rückseite, um den Scanner einzuschalten (I).




Nach dem Einschalten blinkt die grüne LED und der Scanner führt einen Selbsttest durch. Befolgen Sie ggf. die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn der Installationsvorgang abgeschlossen und der Scanner zum Scannen bereit ist, leuchtet die grüne LED dauerhaft. Im Funktionsfenster wird die Zahl 1 angezeigt.

7

Scanner wird von der Software erkannt

Ihr Betriebssystem führt nun eine automatische Erkennung des Scanners durch.



HINWEIS: Abhängig davon, welches Betriebssystem Sie verwenden, können diese Bildschirme unterschiedlich aussehen. Sie können den Scanner zusammen mit einer Software Ihrer Wahl verwenden.

8

Test-Scan einrichten

- Legen Sie ein Dokument in das Einzugsfach.
- Wählen Sie **Start > Programme > Kodak > Document Imaging > Scan Validation Tool**. Das Dialogfeld „Scan Validation Tool“ wird angezeigt.
- Wählen Sie **TWAIN** als Treibertyp und **Kodak Scanner: i1120** als Treiber. Das Dialogfeld „Scan Validation Tool“ wird angezeigt:



9

Bild scannen/Überprüfung

- Wenn das Fenster des Image Viewers nicht offen ist, klicken Sie auf eine der Ansichtsschaltflächen .
- Klicken Sie auf das Startsymbol . Das gescannte Dokument wird im Fenster des Image Viewer angezeigt.

Wenn das Dokument ordnungsgemäß gescannt wurde, ist die Installation und Überprüfung des Scanners abgeschlossen. **Herzlichen Glückwunsch!**

Sie können nun die Anwendungssoftware eines Fremdherstellers installieren, die Sie mit dem Scanner verwenden möchten.

Wenn das Dokument nicht ordnungsgemäß gescannt wurde, ziehen Sie das Benutzerhandbuch für *Kodak ScanMate i1120 Scanner* zu Rate.

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, NY 14650 U.S.A
A-61604 Teilenr. 9E8502
Jan-08
©Eastman Kodak Company 2007
TM: Kodak